



ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник відділу освіти
Шевченківського та Залізничного
районів УО ДГП ЛМР
Синицька Г.Я.

2021 р.

Акт

прийому готовності Навчально-виховного комплексу
«Школа комп'ютерних технологій – Львівський технологічний ліцей»
до нового 2021-2022 навчального року

Повна адреса закладу: м. Львів, вул. Таманська, 11.

Телефон: 255 31 50.

Прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу освіти: Кремінь Михайло Васильович.

Відповідно до наказу управління освіти ДГП ЛМР від 19.07.2021р. № 398р
«Про вивчення готовності закладів освіти Львівської МТГ до роботи в новому 2021-
2022 навчальному році», наказу відділу освіти від 29.07.2021р. № 237 «Про вивчення
готовності закладів освіти Шевченківського та Залізничного районів до роботи в
новому 2021-2022 навчальному році» перевірку проводила комісія в складі:

Гнус Павло Миколайович – директор ЗЗСО № 68 – керівник групи,

Шулик Андрій Михайлович – інженер відділу освіти Шевченківського та
Залізничного районів УО ДГП ЛМР,

Мохнацька Віра Йосипівна – директорка ЗЗСО № 99,

_____ – представник Шевченківської районної організації
профспілки працівників освіти і науки м. Львова (за згодою),

_____ – представник ДСНС Шевченківського району (за згодою),

_____ – представник управління Держпраці у Львівській області

(за згодою),

Гармадін О.Ю. представник Міського управління Держпродспоживслужби
(за згодою),

Крупчук Ігор – батьківська громада СЗШ № 68.

Комісією встановлено:

1. Наявність виписки з рішення місцевої виконавчої влади про закріплення за
закладом освіти певної ділянки адміністративного району - рішення (індексний
№ 15996884 від 23.09.2014 р.) про державну реєстрацію права постійного
користування земельною ділянкою площею 0,2658 га у м. Львові, по вул. Таманській,
11, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію
іншого речового права, індексний № 27184807 від 23.09.2014 р.

2. Наявність копій первинних списків дітей 6-річного віку, одержаних від виконавчої
влади статутот НВК «ШТЛ» передбачено навчання учнів 5-11 класів.

3. Обладнано для шестирічок:

Спальня __-__, кімнат для відпочинку __-__, спортмайданчиків __-__.

4. Кількість:

груп продовженого дня __-__, у них дітей __-__.

5. У 2021-2022 навчальному році в закладі освіти буде навчатися 9 класів, 198 учнів, з них у I зміну 9 класів, у II зміну 0 класів.

Середня наповнюваність класів 1-4 -, 5 - 9 22,6, 10-11 20.

6. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік у наявності

7. Діяльність благодійного фонду благодійна діяльність здійснюється виключно батьківськими комітетами кожного класу без будь-якого руху готівки в закладі.

8. Наявність охорони в закладі освіти. Хто забезпечує охорону? в наявності. Охорону забезпечують 2 охоронники (по 0,75 ст.) в робочі дні з 8.00 до 20.00 год.

9. Наявність відеоспостереження у закладі освіти з 01.06.2019 р. у закладі встановлено відеоспостереження ДП «Ефорт-Гарант-21»

10. Стан виконання ремонтних робіт:

капітальних ремонтів розпочаті роботи щодо реставрації фасаду з заміною вікон, виконавець – ПП «Арт- Модуль».

поточних ремонтів задовільний.

Хто виконував/виконує роботи з ремонту приміщень:

- реставрацію фасаду з заміною вікон здійснює ПП «Арт- Модуль»;

- поточні ремонти приміщень - власними силами НВК «ШТЛ».

10.1 Чи потребує заклад реконструкції або капітального ремонту потребує заміни пічного опалення (тендер відбувся, роботи не розпочато); реставрації фасаду з заміною вікон (розпочато).

10.2 Чи є розроблено ПКД розроблено.

11. Стан території та її площа задовільний, 2658 м².

кількість дерев 10, у тому числі фруктових 4,

ягідних кущів 0, квітників 3.

12. Кількість і стан допоміжних споруд немає.

13. Наявність сміттєзбиральних майданчиків, їх стан згідно угоди з ТзОВ «Грінера Україна» (договір № 1/ц/21-Б від 25.01.2021 р.) побутове сміття щоденно вивозиться на сміттєзбиральник по вул. Куліша.

14. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан огорожа у наявності, стан задовільний.

15. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан спортивний комплекс (тренажерний майданчик (20x10 м), поле для міні-футболу з штучним покриттям (24x12 м)). Технічний стан задовільний.

16. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально - наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів закладів освіти, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Кабінет-лабораторія природничих наук	1		частково	є		у наявності

Кабінети інформатики	3	повністю		€		у наявності
----------------------	---	----------	--	---	--	-------------

17. Наявність матеріально-технічної бази для викладання предмету «Захист України»

Вид приміщення	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток	Наявність зброї, кількість, стан
		повністю	частково	€	немає		
Кабінет	-	-	-	-	-	-	
тир	-	-	-	-	-	-	немає

18. Готовність навчальних кабінетів до нового навчального року:

Кабінети	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально - наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів навчальних закладів, їх виконання
		повністю	частково	€	немає	
Української мови та літератури	1		частково	€		в наявності
Англійської мови	2		частково	€		в наявності
Математики	1		частково	€		в наявності
Суспільних наук	1		частково	€		в наявності
Історії та географії	1		частково	€		в наявності
Фізики	1		частково	€		в наявності

19. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Наявність навчальних майстерень не передбачена робочим навчальним планом НВК «ШТЛ».

Вид майстерень	Площа, кв. м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
3 обробки металу та деревини	-					
3 обробки харчових продуктів	-					
3 обробки тканини	-					

20. Наявність методичного кабінету в наявності.

21. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників у наявності.

22. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання .

Назва ТНЗ	Кількість	У тому числі	
		справні	несправні
Комп'ютери та комп'ютерна техніка	50	50	0
Мультимедійні проектори	1	1	0
Інтерактивні дошки	8	8	0
Магнітофони	1	1	0
Телевізори	4	4	0
Радіовузол	0	0	0
Лінгафонний клас	0	0	0
Пристрій для зашторювання	0	0	0
Кінопроектори	1	1	0
Багатофункціональний принтер	3	3	0
3D-принтер	1	1	0
Принтери	2	2	0
Екран	1	1	0

23. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами 110 м², на два виходи. Оснащений задовільно. В наявності: 2 баскетбольні щити, волейбольна сітка, 2 столи для н/тенісу, м'ячі, мати, скакалки. Створено тренажерний комплекс: зал оздоровчо-корекційної фізкультури та зал атлетичної гімнастики.

23а. Чи задіяні при спортивних залах навчальних закладів душові кімнати та санвузли не задіяні.

24. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки

Актовий зал площею 110 м² на два виходи; обладнаний 2 вогнегасниками та рубильником для аварійного вимкнення світла; додаткове чергове освітлення з іншої електролінії.

24а. Наявність басейну, його стан та готовність до функціонування, з якої причини не функціонує, чи вирішено питання відомчого лабораторного контролю води з басейну басейну немає.

25. Стан меблів (у класних, групових кімнатах, кабінетах тощо) задовільний.

Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм і зростових груп заклад забезпечений меблями відповідно до норм і зростових груп.

26. Наявність:

26.1 харчоблоку в наявності.

кількість посадочних місць , забезпеченість та стан меблів забезпечений меблями, стан меблів - задовільний,

забезпеченість технологічним обладнанням задовільна,

санітарний стан задовільний,

умови для миття рук умивальники – 1 шт.

Наявність проточної води: холодної в наявності, гарячої гаряча вода подається через газову колонку.

26.2 їдальні в наявності.

кількість посадочних місць 60, забезпеченість та стан меблів забезпечена меблями, стан меблів - задовільний,

забезпеченість технологічним обладнанням немає,

санітарний стан задовільний,

умови для миття рук умивальники – 3 шт.,

Наявність проточної води: холодної в наявності, гарячої немає.

26.3 буфету немає.

кількість посадочних місць , забезпеченість та стан меблів ,

забезпеченість технологічним обладнанням ,

санітарний стан ,

умови для миття рук ,

наявність проточної води: холодної , гарячої ,

запроваджена система НАССР адміністрацією систематично здійснюється контроль за дотриманням працівниками харчоблоку законодавства щодо продуктів харчування для школярів.

27. Організація питного режиму, чи проведено лабораторний контроль якості питної води перед початком навчального року в харчоблоці наявні кулери з питною водою. Заплановано проведення лабораторного контролю якості питної води.

28. Наявність медичного кабінету: у наявності медпункт з процедурною кімнатою;

медичний контроль за станом здоров'я учнів здійснює медична сестра.

29. Наявність і стан бібліотеки стан бібліотеки пл. 54 м² задовільний.

30. Фонд підручників 3442, художньої літератури 210, періодичних видань 0.

Забезпеченість підручниками за предметами учні 8 класу забезпечені підручниками в середньому на 80 %, учні решти класів – на 100 %.

31. Забезпеченість освітлення в класах, кабінетах згідно з нормами природне і штучне освітлення відповідають нормам.

32. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення в наявності

«Технічний звіт по проведенню електровимірювальних робіт з випробувань опору захисного заземлення електричного устаткування та опору ізоляції кабельних ліній, проводок і обладнання», виданий у липні 2021р. ПП «Екозахист» за результатами проведених робіт згідно угоди № 7.06/3 від 07.06.2021 р.

33. Наявність і стан протипожежного обладнання:

протипожежні щити 2 шт.;

вогнегасники:

порошкові 9 шт.,

вуглекислотні 6 шт.;

блискавкозахист металева щогла на даху, контур заземлення електрообладнання, захисна автоматика електромережі.

пожежні водойми (гідранти) —;

пожежні рукави —;

наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації в наявності.

34. Стан покрівлі – повністю замінено покриття.

35. Наявність і стан інженерних комунікацій:

водопостачання підведена холодна проточна вода до приміщень навчального закладу, водопостачання цілодобове, стан задовільний,

газопостачання (електропостачання) стан задовільний,

каналізація заклад підключений до місцевих очисних споруд, стан задовільний.

обладнані внутрішні санвузли обладнані 3 внутрішні санвузли.

35а. Постійною гарячою протічною водою забезпечені:

усі виробничі приміщення харчоблоку забезпечені;

обідній зал не забезпечений;

душові при спортивній залі (роздягальні) не забезпечені;

медичний кабінет забезпечений;

навчальні кабінети з вивчення хімії не забезпечений;

навчальні кабінети з вивчення фізики не забезпечений;

навчальні кабінети з вивчення біології не забезпечений;

навчальні лабораторії не забезпечені;

майстерні не забезпечені;

санітарні вузли не забезпечені;

зали басейнів відсутні.

Наявність резервного гарячого водопостачання.(на випадок відсутності гарячої води) гаряче водопостачання здійснюється через газову колонку та бойлер.

36. Стан заміни вікон більшість вікон потребують заміни та реставрації (роботи розпочато).

37. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну в закладі освіти припливно-витяжна вентиляція приміщень у робочому стані.

38. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо)

Ведення документації з безпеки життєдіяльності та охорони праці відповідає вимогам.

39. Забезпечення протиепідемічних заходів на період карантину у зв'язку з

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19):

наявність на входах до закладу місця для обробки рук та взуття (дезінфікуючі килимки) із вказівником про необхідність дезінфекції (банер, наклейка) в наявності.

наявність оголошень щодо заборони входу сторонніх осіб у приміщення ЗЗСО у наявності.

наявність контейнерів (з надписами) для використаних масок та рукавичок у наявності.

наявність дезінфікуючих, миючих засобів, антисептиків, рідкого мила, розпилювачів для обробки поверхонь, одноразових масок, рукавиць у наявності.

наявність туалетного паперу, паперових рушників у наявності.

наявність пірметрів у наявності.

наявність журналів вимірювання температури та обліку перебування працівників у закладі у наявності.

наявність гнучкого графіку початку навчальних занять у наявності.

інше _____

40. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне, електроопалення), її стан

заклад до опалювального сезону в цілому готовий. Наявний план підготовки до осінньо-зимового періоду.

Пічне опалення. Печі з притопочними сталевими листами, оснащені сигналізаторами пропано-бутанової суміші та чадного газу. Потрібно встановити засоби автоматики на печі.

41. Здійснення прочистки димовентканалів прочистку димовентканалів проведено у серпні 2021 року (акт № 44 від 10.08.2021 р.).

42. Стан горищ задовільний.

43. Стан підвальних приміщень задовільний.

44. Наявність бомбосховищ/укриття, їх стан укриття площею 65 м², кількість місць для укриття учасників навчально-виховного процесу 230, загальна кількість учасників навчально-виховного процесу – 215.

45. Наявність запасних ключів від приміщень закладу в наявності.

45.1. Місце зберігання запасних ключів у приміщенні охорони.

46. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом педагогічними працівниками і техперсоналом заклад у цілому укомплектований.

47. Наявність договорів оренди та договорів про надання послуг в наявності два договори про надання послуг: з ФОП «Четирбок» (харчування) та ЛОКТ МА «Козацтво» (спортивно-оздоровча робота).

48. Наявність та реєстрація колективного договору колективний договір ліцею зареєстрований департаментом економічної політики 27 вересня 2016 року, реєстраційний номер 213.

49. Нагальні проблеми та шляхи їх вирішення:

1). Потребує заміни пічне опалення. Відбувся тендер на проведення робіт. Проблема – відсутність фінансування.

2). Капітальний ремонт сходових кліток, фойє, стін III поверхів, актовий зали.


3). Виготовлення та встановлення меблів в приміщення природничої лабораторії.


4). Облаштування території.


Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року

Зроблено перевірку з 2021-2022
нашим план


Голова комісії
Члени комісії:


Гнус П.М.


Шулик А.М.


Мохнацька В.Й.


Крупчук Ігор



Дата "18" 08 2021 р.